

FRESATRICE A BANCO FISSO MTE MOD.BT-4200
UNITA' DI GOVERNO HEIDENHAIN TNC 7 + HR510**MODELS**
BT**CARATTERISTICHE TECNICHE****TAVOLA**

• lunghezza	mm.	4200
• larghezza	mm.	1000
• numero cave a T	n°	7
• larghezza cave a T	mm.	22
• interasse cave a T	mm.	140
• massimo carico ammesso sulla tavola	Kg.	13000

CORSE

• corsa asse X (longitudinale)	mm.	4000
• corsa asse Y (trasversale)	mm.	1000
• corsa asse Y (trasversale) opzionale	mm.	1200
• corsa asse Z (verticale)	mm.	1000
• corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	1250
• corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	1500
• corsa asse Z (verticale) opzionale	mm.	2000

TECNOLOGIA - MACCHINE UTENSILI - SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRONICA E MECCANICA

www.olidali.com - info@olidali.com

www.skio.net - info@skio.net

LINEA MANDRINO

● attacco naso mandrino DIN 69871	ISO	50
● velocità di rotazione mandrino	rpm	40-4000
● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-4000
● velocità di rotazione mandrino con testa automatica opzionale	rpm	40-6000
● numero gamme di velocità	n°	3
● potenza motore mandrino	KW	32
● coppia massima	Nm	2050

AVANZAMENTI

● avanzamenti rapidi	mm/min	25000
● avanzamenti di lavoro	mm/min	15000
● potenza motore asse X	Nm	62
● potenza motore asse Y	Nm	28
● potenza motore asse Z	Nm	38
● diametro x passo vite asse X	mm.	63x40
● diametro x passo vite asse Y	mm.	50x20
● diametro x passo vite asse Z	mm.	50x12
● forza di spinta asse X	N	21500
● forza di spinta asse Y	N	19000
● forza di spinta asse Z	N	23000

DATI GENERALI

● spazio occupato al suolo	mm.	10600x5200
● altezza macchina	mm.	3500
● peso approssimativo	Kg.	27000

ACCESSORI DI NORMALE DOTAZIONE

- Carenatura a norme CE con tre porte
- Testa universale birotativa manuale attacco idraulico utensile e lubrificazione automatica
- Impianto refrigerante
- Thermosonda sullo slittone Ram
- Maschiatura rigida con orientamento mandrino
- Pedale per bloccaggio/sbloccaggio utensile
- Lampada di illuminazione zona lavoro
- Guide di scorrimento lineari a rulli
- Manuali macchina e operatore
- Manuali istruzioni per il CNC
- Condizionatore armadio elettrico
- Impianto refrigerante olio mandrino
- Attacco naso mandrino tipo Big Plus